

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ МБДОУ детский сад № 9 «Теремок»
от « 11 » 03 20 15 г.

І Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 «Теремок» 347660,
Ростовская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская, ул. Патоличева, 38

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	<i>есть</i>	-	-	-	ДУ	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	<i>есть</i>	-	-	-	ДУ	-	-
1.3	Лестница (наружная)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	<i>нет</i>	-	-	<i>Не предусмотрено.</i>	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	-	<i>Не адаптировано для всех групп МГН.</i>	ДУ	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Путь (пути) движения к зданию на территории.</i>	<i>ДУ</i>	-	-	Технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания (установка кнопки вызова персонала)
<i>Вход на территорию</i>	<i>ДУ</i>	-	3	
<i>Автостоянка и парковка</i>	<i>ВНД</i>	-	-	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Технические решения невозможны

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 «Теремок» 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская, ул. Патоличева, 38

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (внутренний)	нет	-	-	-	ВНД	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-	ВНД	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	<i>Не адаптирована Одностворчатая дверь 0,77м, 0,8 М.</i>	ВНД	--	-
2.5	Тамбур	есть	-	-	<i>Одностворчатая дверь 0,77м.</i>	ВНД	--	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	<i>Не адаптировано для всех групп МГН.</i>	ВНД	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	-	-		
Пандус (наружный)	-	-		
Входная площадка (перед дверью)	-	-		
Дверь (входная)	ВНД	-	2	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения не возможны.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 «Теремок» 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская, ул. Патоличева, 38

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	-	-	Зона ожидания не адаптирована для всех групп МГН	ВНД	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет					-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Монтаж пандуса не возможен	ВНД	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Двери	есть	-		Не адаптированы Дверные проемы 0,77 м., 0,8м.	ВНД	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-		Не адаптированы Дверные проемы 0,77 м., 0,8м.	ВНД	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Не адаптировано для всех групп МГН.	ВНД	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания); Двери; Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ВНД			<i>технические решения не возможны</i>
	ВНД		1.2	<i>технические решения не возможны</i>
	ВНД		1.2	<i>технические решения не возможны</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *технические решения не возможны*

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 «Теремок» 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская, ул. Патоличева, 38

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-		-		-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения не возможны

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны.

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 «Теремок» 347660,
Ростовская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская, ул. Патоличева, 38

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	<i>есть</i>	-		<i>не соответствует необходимым условиям</i>	<i>ВНД</i>	технические решения невозможны	-
5.2	Душевая/ ванная комната	<i>нет</i>	-	-	-	-	технические решения невозможны -	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	<i>нет</i>	-	-	-	-	технические решения невозможны	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-			<i>ВНД</i>	технические решения невозможны	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ВНД	-	4	технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 «Теремок» 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская, ул. Патоличева, 38

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-			
6.2	Акустические средства	нет	-		-			
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-			
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Визуальные средства</i>	<i>Нет</i>	-		
<i>Акустические средства</i>	<i>Нет</i>	-		
<i>Тактильные средства</i>	<i>Нет</i>	-		

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения не возможны